

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования
Кантемировский дом детского творчества
Кантемировского муниципального района
Воронежской области

Согласовано

Утверждаю

председатель профсоюзного комитета

директор МКУ ДО Кантемировского ДДТ

_____ Е.М.Балацкая

_____ Е.Н.Пономарёва

11.01.2019 г.

11.01.2019

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ
ИПБ – 009 - 15

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в образовательном учреждении и является обязательной для выполнения всеми работниками МКУ ДО Кантемировского ДДТ и подрядными организациями.

1.2. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

1.3. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории образовательного учреждения.

1.4. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

1.5. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждого этапа работы выносить из помещений в специально отведенные места.

1.6. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

Запрещается:

– в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;

– пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении или соударении;

– на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

– во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

– применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это, возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

– работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.